

## **OVERVERHITTINGSPROBLEEM – ANALOGE OLYMPUS CAMERA'S - AZ 200/210/220 Panorama/230 Zoom of AF-1 Twin**

[OLYMPUS IMAGING EUROPA](#) wijst klanten met de volgende analoge Olympus camera's, AZ 200/210/220 Panorama/230 Zoom of AF-1 Twin, erop dat er deze modellen, die zijn geproduceerd tussen 1988 en 1994, in zeldzame gevallen hitte en rook genereren wanneer ze worden aangezet. Ook kan de lak aan de buitenzijde beschadigd raken.

We willen echter benadrukken dat de camerabehuizing is gemaakt van niet-brandbare materialen; er is dan ook geen sprake van brandgevaar.

[OLYMPUS IMAGING EUROPA](#) adviseert [klanten](#) die over deze cameramodellen beschikken, om hun camera gratis na te laten kijken en eventueel te laten repareren. Indien u over een van deze modellen beschikt, kunt u uw camera opsturen naar ons servicecentrum. (De verzendkosten komen voor rekening van de klant).

In het geval u over een van deze camera's beschikt, maar deze op dit moment defect is, komt u helaas niet in aanmerking voor deze reparatieservice omdat de reparatiegarantie op deze modellen al lang geleden is verstreken.

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze situatie.

Modellen:

- AZ 200 Zoom: geproduceerd van 1989 t/m 1992
- AZ 210 Zoom: geproduceerd van 1990 t/m 1993
- AZ 220 Panorama Zoom: geproduceerd van 1991 t/m 1993
- AZ 230 Zoom: geproduceerd van 1991 t/m 1994
- AF-1 Twin: geproduceerd van 1988 t/m 1992

Contactgegevens:

Neem contact op met het servicecentrum dat staat vermeld op deze homepage.

Opmerking:

De persoonlijke gegevens die wij van onze klanten vragen – naam, adres en telefoonnummer – zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het ontvangen van de goederen, het uitvoeren van de controle en het terugsturen van de goederen.

[OLYMPUS IMAGING EUROPA](#)